



SURVIVAL MARKET

Наш паракорд продается в 14 розничных и интернет-магазинах (данные на начало 2019 года) в некоторых городах России. В том числе:

в Москве | Санкт-Петербурге | Новокузнецке | Тюмени | Красноярске | Ростове

У нас закупают корд производители туристической экипировки, палаток и мобильных бань (Ярославль, Ивановская и Московская области, Астрахань).

Среди покупателей есть творческие артели и мастерские по производству ножей, включая такие именитые бренды, как "МБШ" (Мастерская Братьев Широких), "Кизлярские ножи".

Мы являемся эксклюзивными поставщиками американского Mil-Spec паракорда E.L.Wood в России, а также официальными партнерами украинского производителя EdcX.

У нас есть оптовые предложения для физических и юридических лиц при заказах от 10 000 руб. (Опт 1) и от 30 000 руб. (Опт 2).



Профессиональный инструмент для плетения изделий из паракорда

Инструмент для изделий до 40 см

для браслетов и ошейников малых пород собак

Инструмент для изделий до 120 см

для браслетов, ошейников любых пород собак, ремней

Состав (инструмент до 40 см):

- основание с линейкой (в дюймах и сантиметрах);
- крепежные стойки – 2 шт.;
- болты и гайки для крепления шаклов – 2 пары (K1);
- болты с барашками и гайки для крепления стоек – 2 пары (K2);
- уплотнитель (термоусадка) – 2 шт. (опционально);
- крепеж к столу (присоска, барашек, саморез) (K3).




Фото 1. Схема для инструмента до 40 см

Состав (инструмент до 120 см):

- основания с линейкой (в дюймах и сантиметрах) – 3 секции;
- крепежные стойки – 2 шт.;
- болты и гайки для крепления шаклов – 2 пары (K1);
- болты с барашками и гайки для крепления стоек – 2 пары (K2);
- уплотнитель (термоусадка) – 2 шт. (опционально);
- крепеж к столу (2 присоски, 2 барашка, 2 самореза) (K3);
- крепеж для соединения секций (K4).




Фото 2. Схема для инструмента до 120 см

Инструкция по подготовке и сборке (редакция 4 - 2019-2020 год)

А. Откройте коробку, разложите все элементы крепежа на столе. Идентифицируйте их согласно схеме. Фото 1, 2.

Б. Отложите в сторону крепеж к столу (КЗ). Он не обязателен, может применяться лишь при необходимости.

В. Отложите в сторону болты и гайки для крепления шаклов (К1) и уплотнители (термоусадка) – их можно закрепить после сборки инструмента, в момент его использования.

Г. Приступайте к сборке инструмента:

1)*. Соберите три секции основания инструмента вместе с помощью крепежа для соединения секций (К4). В случае соединения трех секций вы сможете сплести изделие от 80 до 120 см. Вторую (среднюю) секцию необходимо закрепить над первой и третьей. Если длина вашего изделия от 40 до 80 см, вы должны использовать две секции, если не превышает 40 см, одну секцию. Фото 3.

* Внимание! Информация касается только Инструмента до 120 см.

2). Снабдите крепежные стойки гайками (снизу) и болтами с барашками сверху (К2). Фото 4.

3). Прикрепите стойки с помощью этого крепежа к основанию. Слегка заворачивая барашки, вы можете зафиксировать стойки в любом месте основания, тем самым отрегулировав длину итогового изделия. Наклон стоек должен быть в противоположную сторону друг от друга – этим обеспечивается надежное крепление фастексов. Фото 5.

Д. Настройте расстояние между стойками для нужной длины изделия, закрепите фурнитуру и используйте инструмент в работе.




Фото 3. Соединение секций основания



Фото 4. Крепеж для стоек



Фото 5. Крепление стойки к основанию

Советы по использованию

А. Длинные болты и гайки (К1) необходимы для крепления шаклов, удлинителей шаклов, некоторых типов карабинов, антабок или могут пригодиться для нестандартного крепления. Их можно установить сразу или при необходимости. Фото 6.

Б. Уплотнитель (термоусадка) помогает более надежно зафиксировать фастексы с шириной под стропу 12, 14, 16 мм. При использовании уплотнителя фастекс меньше болтается. Уплотнитель опционально поставляется в комплекте. Фото 6.

В. Для создания изделий с фастексами требуется один дополнительный фастекс, который будет использоваться как ответная часть во время плетения. То есть, если вы желаете сплести 5 изделий с одинаковыми фастексами 16 мм, вам потребуется 6 фастексов для работы с инструментом. Если размеры фастексов ваших изделий разные, для каждого типа нужен один дополнительный фастекс. Фото 7.

Г. Крепеж к столу (КЗ) (присоска, барашек, саморез для инструмента до 40 см и 2 присоски, 2 барашка, 2 самореза для инструмента 120 см) применяется крайне редко, так как это снижает мобильность инструмента. Но в ряде случаев это может быть удобно. При необходимости вы можете закрепить на столе станок с помощью присоски (присосок) с барашком или даже саморезом (саморезами). Фото 8.

Д. При использовании вы можете настроить первую стойку как на отметке «0 см», так и на другой отметке, если вам это удобно. Имейте в виду, что итоговая длина изделия может быть вычислена следующим образом:

где:

X – место соединения второго фастекса с ответным, например «25,5 см»

Y – место соединения первого фастекса с ответным, например «1,5 см»

Z – итоговая длина браслета, например 25,5-1,5 = 24 см.

$$Z = Y - X$$

При размещении первой стойки таким образом, что место соединения первого фастекса с ответным находится на точке «0 см», итоговая длина браслета будет сразу видна по линейке – это будет место соединения второго фастекса с ответным.



Фото 6. Уплотнитель (термоусадка) и длинные болты



Фото 7. Фастекс, как ответная часть



Фото 8. Крепеж к столу