



SURVIVAL MARKET

1

ИНСТРУКЦИЯ

плетение поводка для собаки (4 линии)

Диаметр отверстия для выхода: 18 мм

Толщина итогового изделия: 13 мм

Применяемый паракорд: 550 паракорд (4 мм)

Расход: на 10 см изделия - 4 шт. (линий) по 45-50 см



Готовим необходимые инструменты и материалы.

При плетении у нас будут две пары паракорда по две линии.

По желанию поводок можно сделать:

- одноцветным (все линии одного цвета);
- двухцветным (пары разных цветов);
- многоцветным (разные цвета всех линий).

Шаг 1. Крепим карабин, пропуская все четыре линии через его ушко.


Сначала пропускаем через ушко карабина одну пару линий перекрестив их, затем вторую пару линий, также перекрестив.

С обратной стороны это выглядит вот так.





Работаем при плетении всегда попарно и начиная с самой дальней (глубокой) пары - это нужно запомнить.

В нашем случае:

- ПАРА 1 - бежевый и оранжевый
- ПАРА 2 - розовый и красный





Шаг 2. Начинаем с ПАРЫ 1, которая находится от нас дальше (глубже).
Ориентируем инструмент, чтобы эта пара располагалась вертикально.
Перебрасываем **правую верхнюю линию --> направо вниз**,
а затем **левую нижнюю --> налево вверх**.



Шаг 3. Делаем поворот инструмента направо (по часовой стрелке).





Шаг 4. Повторяем те же движения переброса (см. шаг 2) для ПАРЫ 2.



Шаг 5. Делаем поворот инструмента направо (**по часовой стрелке**).


Шаг 6. Делаем переброс верхних и нижних линий в средние крепежные отверстия, чтобы получить такое же расположение линий, как было в самом начале плетения.

Следует обеспечивать натяжку линий, чтобы поводок был ровным.



Шаг 7. Повторяем уже знакомые нам движения.


Перебрасываем **правую верхнюю линию --> направо вниз**, а затем **левую нижнюю --> налево вверх**.



Повторение. Продолжаем аналогичные действия (шаги 5, 6, 7) дальше до достижения изделия необходимой длины.

А именно:

Снова делаем поворот инструмента направо (**по часовой стрелке**), снова перебрасываем в **«начальные» крепежные отверстия**, снова перебрасываем по схеме **«правую верхнюю линию --> направо вниз, а затем левую нижнюю --> налево вверх»**.



Шаг 8. Для финализации поводка следует снять его из инструмента, сделать из поводка петлю для руки удобного размера, а затем вплести каждый свободный конец (всего их 8 штук) в плетение с использованием иглы 4 мм для паракорда.

Примеры других цветовых решений:

